

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	800990 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	07/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 236-Manlift -. Maintenance Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Tactical Lifting Equip Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	MNL-0000-002 MNL21
Manufacturer / Fabricante	JLG Industries
Model Desc. / Desc. Modelo	JLG T350 Manlift Elevador movil
P&ID	P&ID
Parent / Padre	MN Manlifts
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	PM3 PREVENTIVE MAINTENANCE

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad
5620914	FILTER,SUCTION		1.000 EA
5620908	BREATHER,ELEMENT,ENGINE ASSY		1.000 EA

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	PM3 PREVENTIVE MAINTENANCE

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	STMC Mechanic	1.00	17.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
39016	Rubén Paredes	GP	1.0	1
38989	Fernando Soto	FS	1.0	1
27481644	Maylin Quirós	MD		
2741609	Abner Escobar	AB		

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	P- 4 - 22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	11 am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	P- 4 - 22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	12: pm

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

Cantidades referenciales: Aceite motor 10W30: No disponible en el manual. Diésel: 6.0 Litros (1.6 gal).
Tanque hidráulico: 15.1 Litros (4 gal).

*El equipo no esta operativo (equipo en el taller
verificar con ordenes anteriores*

WO Raised by: / Orden Creada por:	LUIS VALDIVE
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	01/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2

CHECKLIST: INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS

TECNICO RESEP :	<u>[Signature]</u>	FIRMA:	<u>[Signature]</u>	FECHA :	<u>8/14/22</u>
OPERADOR :		FIRMA:		CONTACTO :	
TECNICO SALID :	<u>[Signature]</u>	FIRMA:	<u>[Signature]</u>	FECHA :	<u>8/14/22</u>
OPERADOR :		FIRMA:		CONTACTO :	

EQUIPO	<u>MAN 002</u>	HOROMETRO	
MARCA	<u>JLG</u>	KILOMETRAJE	
MODELO	<u>T350</u>	AÑO EQUIPO	
N° SERIE		UBICACIÓN	<u>Talca</u>
N° INTERNO / PLACA		DEPARTAMENTO	

No	INSPECCION	INGRESO		SALIDA		COMENTARIOS / ACCIONES
I. MOTOR		OK	MAL	OK	MAL	
1	Revisar fugas de aceite de motor, combustible o refrigerante		✓		✓	
2	Revisar ventilador y fajas del motor		✓		✓	
3	Revisar condición de las mangueras y abrazaderas del radiador		✓		✓	
4	Revisar limpieza del radiador		✓		✓	
5	Revisar arranque y funcionamiento del motor		✓		✓	
II. SISTEMA DE LUBRICACION Y CONTRA INCENDIO		OK	MAL	OK	MAL	COMENTARIOS / ACCIONES
1	Revisar funcionamiento del sistema y puntos de engrase		✓		✓	
2	Revisar condición de líneas de engrase y abrazaderas		✓		✓	
4	Revisar carga del SCI / Extintor		✓		✓	
III. TRANSMISIÓN DE FUERZA		OK	MAL	OK	MAL	COMENTARIOS / ACCIONES
1	Revisar funcionamiento de transmisión y convertidor / embrague		✓		✓	
2	Condición física de transmisión, convertidor / embrague		✓		✓	
3	Revisar condición de cardanes y crucetas, pernos.		✓		✓	
4	Revisar condición de las líneas hidráulicas, filtros, fugas		✓		✓	
IV. CABINA Y SISTEMA ELÉCTRICO		OK	MAL	OK	MAL	COMENTARIOS / ACCIONES
1	Revisa funcionamiento de luces delanteras		✓		✓	
2	Revisa funcionamiento de luces traseras y laterales		✓		✓	
3	Revisar funcionamiento de la bocina y alarma de retroceso		✓		✓	
4	Revisar funcionamiento de luces de freno de servicio y estacionamiento		✓		✓	
5	Revisar funcionamiento del limpiaparabrisas y control		✓		✓	
6	Revisar funcionamiento del aire acondicionado		✓		✓	
7	Revisar los indicadores del tablero		✓		✓	
8	Revisar estado del asiento, suspensión y cinturón de seguridad		✓		✓	
9	Revisar funcionamiento de los controles del operador		✓		✓	
10	Revisar estado de batería y carga del alternador, terminales		✓		✓	
V. DIRECCIÓN, FRENO Y SISTEMA HIDRÁULICO		OK	MAL	OK	MAL	COMENTARIOS / ACCIONES
1	Revisar condición de cilindros de dirección, fugas o daños		✓		✓	
2	Revisar condición de barras de dirección, rótulas, terminales		✓		✓	
3	Revisar condición de las líneas hidráulicas, fugas		✓		✓	
4	Revisar condición de las bombas hidráulicas, fugas o daños		✓		✓	
5	Inspeccionar abrazaderas de las líneas hidráulicas		✓		✓	
6	Revisar operatividad freno de estacionamiento.		✓		✓	
7	Revisar operatividad freno de servicio		✓		✓	
8	Revisar condición líneas neumáticas, fugas o daños		✓		✓	
VI. SUSPENSIÓN, RUEDAS Y MANDOS FINALES		OK	MAL	OK	MAL	COMENTARIOS / ACCIONES
1	Inspeccionar suspensiones delanteras, fugas o daños		✓		✓	
2	Inspeccionar suspensiones posteriores, fugas o daños		✓		✓	
3	Inspeccionar ruedas/mandos finales, fugas o daños.		✓		✓	
4	Inspeccionar llantas, aros y esparragos		✓		✓	
VII. CHASIS		OK	MAL	OK	MAL	COMENTARIOS / ACCIONES
1	Inspeccionar engrase de los puntos móviles		✓		✓	
2	Revisar estado del implemento (tolva, cucharón, otro accesorio)		✓		✓	
3	Revisar estado de la escalera, barandas y accesos al equipo		✓		✓	
4	Inspeccionar fisuras del chasis		✓		✓	
5	Inspeccionar tanque de combustible, hidráulico, Soportes		✓		✓	
VIII. GENERALIDADES (del OPERADOR)		OK	MAL	OK	MAL	COMENTARIOS / ACCIONES
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:

VB. SUPERVISOR RECEPCION: _____
Fecha:

VB. SUPERVISOR ENTREGA: _____
Fecha:

This page intentionally left blank.



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	810356 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	18/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	8716.5425	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	- 218-Crane/Hoist - Maintenance Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Tactical Lifting Equip Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	CRM-0000-301 CR004
Manufacturer / Fabricante	Terex
Model Desc. / Desc. Modelo	Terex RT670 64TON Grúa Movil
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR Cranes
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	PREVENTIVE MAINTENANCE

Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad
5597663	FILTER,FUEL&WATER		1.000	EA ✓
5595748	FILTER,ELEMENT,LUBE,SPIN-ON		1.000	EA ✓
5603457	FILTER,AIR		1.000	EA ✓
5603458	FILTER,AIR,PRIMARY		1.000	EA ✓
5596419	FILTER,ELEMENT,HYD		1.000	EA ✓
5603482	FILTER,HYDRAULIC		1.000	EA ✓
5603456	FILTER,FUEL		1.000	EA ✓

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	PREVENTIVE MAINTENANCE

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	STMC Mechanic	1.00	20.00
2	STMC Mechanic	2.00	20.00
2	STMC Mechanic	3.00	20.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Jonathan Henriquez

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

18/4/22

Page / Página 1 of / de 3



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	810356 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	18/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	8716.5 Hrs	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	- 218-Crane/Hoist - Maintenance Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Tactical Lifting Equip Sup

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
045142	Juan Martinez	J.M		9.0
042218	Mariano Carrion	M.C		9.0

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	18-4-2022
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	18-4-2022
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	

Failure / Falla	Mantenimiento
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	se Realizo Mantenimiento

Comments / Comentarios
se drena aceite de motor se Remplazan filtros de combustible Primario y Secundario aceite de motor, Hidraulicos del tanque y Piloto, filtros de aire de motor, se vierte aceite nuevo al motor. dejando a nivel operativo.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3

- Se Realiza Purga de sistema de combustible.
- Se Realiza engrase general
- Se realiza inspeccion y probar del equipo dejando el mismo operativo por mantenimiento

WO Raised by: / Orden Creada por:	LUIS VALDIVE
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	12/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Juan Martinez / Mariana Carrión
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	18-4-2022

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 3 of / de 3

This page intentionally left blank.

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	810683 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	21/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	56 3763.3Hrs	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 240-Telehender	Status / Estado	WO Issued & Released
	-. Maintenance Equip./Asset Condition	Supervisor	Tactical Lifting Equip Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	THM-0000-501
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Faresin FM4000 / 17F Telehandl TH048
P&ID	P&ID
Parent / Padre	FL Forklifts
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	PREVENTIVE MAINTENACE

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
PREVENTIVE MAINTENACE	

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	STMC Mechanic	1.00	9.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
045142	Juan Martinez	J.M	1.0	9:0 Hrs
042218	Mariana Carrion	M.C	1.0	09:0 Hrs

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Jonathan Henriquez
20/4/22

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	19-4-2022
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 PM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	20-4-2022
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	3:00 AM

Failure / Falla	PM
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	Realizar PM

Comments / Comentarios

- se drena aceite de motor - se Reemplazan filtros de aceite de motor, combustible, aire primario y secundario. - se vierte aceite al motor dejando en nivel operativo. - se Realiza engrase general Se Realiza inspección y Pruebas dando equipo operativo por PM. Nota: se Retrasa por lluvias.

WO Raised by: / Orden Creada por:	LUIS VALDIVE
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	12/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Juan Martinez / Mariana Carrion
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	20-4-2022

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2